

登建環

4720

徐德榮

稿府政省北湖

由事文來

廳長

主席

秘書長

接呈報武昌水電及電機發生障礙情形飭迅建設局修復由

42891

別文

抄

武昌市政委

仰

件附

張

成

之

十二

十二

石先茂



六廿

中華民國廿六年三月廿日發

42891

檔案

字第

號

抄令 省建二字第

號

令武昌市政交

二十六年十二月十有二字第一五二五號呈二件

錄未呈由

呈悉，仰即督飭該水電廠迅速設法修復為要！
此令。

主席何○○

建設廳長石○

監印高元

校對陳鳳洲

呈 處 政 市 昌 武

大要

建設

鎮一科

中華民國元年三月拾叁日收到

18

78390

附

件

犹

事由

為據武昌水電廠報告電機發生障礙情形轉呈鑒核由

擬

辨

批

示

考 備

呈工字第一八五二五

號

年
月
日

時到

收文 字第

頃據武昌水電廠報稱：

查本月五日晚本廠發電所二千三百瓩透平發電機突生
障礙，以致供電區域一部份送電停頓。緣該電機送電電壓
為五千二百五十伏係楊故主席委託華西公司代辦，原為杭
州電廠停用舊機，其透平汽葉銹損頗多，去年該公司裝竣
試車，機身震動極大，幸及時停車，未肇禍端。幾經檢查，始
知透平軸心彎曲，不能再試。經運滬重價修理，始克勉強應
用。本廠自用該機送電後，深恐舊病復作，故將竟成公司原
有之二千三百伏舊電機留作備用，并訂購二千三百伏昇高
五千二百五十伏之變壓器，以便於該機發生障礙時改用。

成舊機送電，乃該機於是日晚供電負荷最重之時，凝結器突然發生障礙，真空降落，旋機身發熱，並生震動，遂立即停車。查覺車頭布司業已燒壞，透平車葉亦局部受傷，經換裝車頭布司，一再試車，震動仍烈，恐係透平汽輪失却平衡作用，或仍係透平軸心彎曲之故，一時不能修復，現正設法改用二千三百伏舊機送電。惟因上項昇高變壓器係向德國訂購，尚未交到，須將線路上各變壓器一律改裝二千三百伏者，方能輸送。除督飭工程人員漏夜趕辦，以期迅速回復送電，並將華西所裝二千三百瓩透平機重加檢查外，理合報請鑒核轉呈。

等情。據此。理合備文報請

鑒核。

謹呈

湖北省政府主席何

武昌市政處處長楊錦呈



7P

中
華

民
國

二
十
六
年
三
月

十

日