

稿府政省北湖

主席

標呈報華西公司代裝
復改
署情狀指令通諭由

31257

別文

指

武昌市政處

登

學道

件附

燒懷二且已催促修
安乃替促修

十六年三月

辨科技股技科秘

事

吳三桂

西廂

省建二字第31257號

年

2

۴۸

九

六六五

校對

月

初

月 日

一

愛

二月二日

和

指令 省建二二子弟 鄂

令武昌市政處

二十二年五月二十九日二子弟五〇四二號呈件。(呈由)

呈建仍應予留任修後政等時詳加考察俾能盡事

以期
印城完美動用仰即通函

此令。

主席黃。

建設廳長伍。

(投呈另裝)

文

武昌市政府處

考	備	示	批	辦	擬	由	事
						鑒核由	為據武昌水電廠簽以華西公司代裝路燈低壓控制式油開關因配置欠妥先後燒壞二具已催該公司迅即修復並改善避潮方法請鑒核轉呈備查等情轉呈
							附
							件
							現

電政

中華民國二十六年六月壹號 收到

五月三日(星期一) 省建字第 31257 號

51555

工字第一五〇四二號

年 月 日

案據武昌水電廠簽稱：

「查華西公司承辦本廠電氣工程，所裝路燈低壓控制式油開關二十餘具，現使用未久，即已先後燒壞二具，一在漢陽門，一在中正路北段。緣此種油開關，本係屋內三相馬達上所用，而該公司用于屋外，配置欠妥，未能防止水份侵入，故不免發生遇潮燒壞之事。茲夏季已屆，晝電需要日多，亟須將路燈控制設備辦妥，俾發送晝電時不致燃着路燈而浪耗電力，除催促該公司，將已燒壞者迅即修復，並將所有開關一律改善避潮方法，以資耐久外，理合呈請鑒核轉呈備查。」

等情。據此，除飭督促該公司趕速照辦外，理合備文轉呈

鑒核！

99 20

謹呈

湖北省政府主席黃

武昌市政處處長楊錦呈



中

民

二十

五

十九

日



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

103

102

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆


湖北省档案馆

湖北省档案馆

監印高元勳

校書陳藻洲

中華民國



日